





「側面ザグリ穴」の指定方法を変更

<訂正用>

P.1414	
側面ザグリ穴	
ZTC・ZFC	
ボス側の側面にザグリ穴を追加します。	
指定方法	ZTC28-ZM4
ZIC選択	穴の加工位置 (P.C.D.寸法) をご指定ください。
Z選択	ZM3,ZM4,ZM5
適用条件	
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ K形は適用不可 ① 肉厚条件 最低2mm 計算式 P.1414 ② 軸穴仕様により、条件が異なります。 P.1414 	
(4カ所) ZFC	(3カ所) ZTC
	
4-ZM	3-ZM
ZTC・ZFC:700	

P.1414	
側面ザグリ穴	
ZTC・ZFC	
ボス側の側面にザグリ穴を追加します。	
指定方法	ZTC28-ZM4
ZIC選択	穴の加工位置 (P.C.D.寸法) をご指定ください。
Z選択	ZM3,ZM4,ZM5
適用条件	
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ K形は適用不可 ① 肉厚条件 最低2mm 計算式 P.1414 ② 軸穴仕様により、条件が異なります。 P.1414 	
(4カ所) ZFC	(3カ所) ZTC
	
4-ZM	3-ZM
ZTC・ZFC:700	