

## P.709<規格表>

図面下規格表数値を赤字の通り修正

Type		H	a	G	G <sub>1</sub>
ATBM	14A 14B	55.5	2.5	10	5
ATBJ	10A 10B	38	2.5	5	3
ATBS	7A 7B	38	2		
ATBST	7SA 7SB*	29	2.5		

\*7SBはATBJ、ATBS、ATBSTで選択不可。

❗ H<sub>1</sub>、a、G、G<sub>1</sub>寸法以外は、右ページで数字のご確認をしてください。