

「側面ザグリ穴」の指定方法を変更

<訂正用>

P.1414	
側面ザグリ穴	
ZTC・ZFC・ZSC	
ボス側の側面にザグリ穴を追加します。	
指定方法	ZTC28-ZM4
ZIC選択	穴の加工位置 (P.C.D.寸法) をご指定ください。
Z選択	ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用条件	
①肉厚条件 最低2mm 計算式 P.1414 ②軸穴仕様により、条件が異なります。 P.1414	
ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700	

P.1414	
側面ザグリ穴	
ZTC・ZFC・ZSC	
ボス側の側面にザグリ穴を追加します。	
指定方法	ZTC28-ZM4
ZIC選択	穴の加工位置 (P.C.D.寸法) をご指定ください。
Z選択	ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用条件	
①肉厚条件 最低2mm 計算式 P.1414 ②軸穴仕様により、条件が異なります。 P.1414	
ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700	